


Mechanismus náhradní velký

Připravujeme..



Náhradní mechanismus pro ohýbačky.

Nutnost výměny může být způsobená mechanickým opotřebením nebo chybou mazání pohyblivých částí stroje.

Mechanismus náhradní malý je určený pro:

ZG-2000/2.0

ZG-2500/1.2

ZG-3000/1.0

ZG-4000/0.6

ZG-4000/0.8

HS-1270/2.0

HSS-1270/1.2

HSS-2100/1.2

HST-1270/1.2

HST-2100/1.2

HSM-1270/2.0

HSSM-1270/1.2

HSTM-1270/1.2

Parametry